

令和6年度 子供の移動経路合同点検安全対策状況一覧

【令和6年10月末現在】

No.	小学校（保育所等）名	点検箇所数	点検箇所	状況、危険内容	安全対策の内容	対応者
1	島田第四小学校	1	島田市中河町201番地（学校）北東交差点	雨天時に交差点に設置されたカーブミラー付近にかなりの量の水がたまる。登下校時、水たまりの中を歩くことになる。車が通ると、はねる水がかかり、大変歩きにくい。それを避けながらの登校に危険が伴う。	道路面が低い箇所に排水処理施設を設置し、路面排水処理をする。（すぐやる課）	島田市
2	島田第二小学校	2	大井神社北側、セブンイレブン西側のT字路	横断歩道先に安全な横断手段がないため、安全性を保證できない。抜け道として使われることが多く、スピードを出して通る車が多い。	横断歩道予告表示を明確にし、ドライバーに注意を促す。（警察） 警察によるパトロールを強化する。（警察）	警察
3	島田第一小学校	3	県道島田川根線岩尾洋品店から笹ヶ久保公園までの歩道	雑草の生い茂りで歩きづらい。また歩行している児童が認識されにくい。冬場の夕方の時間帯は、電灯の明かりが不十分ではなかと心配がある。	年1回、状況を見ながら草刈り対応する。（静岡県）	静岡県
		4	島田市伊太1324番地 元伊太小西側側道	道がカーブしているため、側道を歩いている児童が、運転手に認識されにくい危険がある。	継続してグリーンベルトを設置する。（すぐやる課）	島田市
		5	稲荷2丁目、インプレスsuzuki付近の横断歩道	横断歩道の線が半分はげてきていて、運転手が認知しにくいのではないかと考えられる。	横断歩道の引き直し。（警察）	警察
4	五和小学校	6	エコトープ前道路 〒428-0007 静岡県島田市島534-1	登下校の最中に、地元の車で信号無視やスピード違反の車をよく見かける。交通指導員や見守りボランティアも付近に立っているが、それでも交通ルールを守らない人もいる。特に朝の時間帯。児童の登下校のルートにもなっているのを見てもらいたい。	警察によるパトロールを行う。（警察） 交通指導員による街頭指導を行う。（警察） 地元自治会に注意喚起の声掛けを依頼する。（警察）	警察
		7	五和小学校前道路 〒428-0006 静岡県島田市牛尾435	道路拡幅工事のため、歩きにくい。また、近々工事も再開される予定であり、児童の下校ルートが変更になったり、工事車両の出入りにより危険になったりすることも考えられる。校内でも指導するが、危険箇所になることが考えられる。	バリケード等で締め切りを徹底する。（建設課） 鉄板等を敷いて歩行者が安全に通行できるようにする。（建設課） 児童が通行する際は、誘導を徹底する。（建設課）	島田市
		8	堂山公会堂（志戸呂地区） 堂山谷北線+志戸路番生寺線（交差点）	登校時の7時～8時は登校経路のため左側（白い橋の方）にしか行くことができないが、中には右折して通勤する車がある。本校児童だけでなく、金谷中学校の生徒の登校経路でもあるため、見てもらった方がよい。下校時の14時頃～16時前の間に児童がこの道を通るが、車道と兼ねているので危険な場合がある。	警察による状況を確認する。（警察） 警察によるパトロールを行う。（警察）	警察
5	大津小学校	9	県道伊久美元島田線 供方橋付近	児童は、ガードレール等の無い大津谷川沿いの歩行者通行道路を歩いて登下校している。ガードレール等が無いため、風におおられたり、他の通行者を避けようとした時に、道路から転落する危険がある。特に風の強い日や雨天時にそのような危険を強く感じる。	通学路の見直しを検討する。（小学校）	小学校
		10	島田市立大津小学校 校門前 横断歩道 県道 伊久美元島田線	多くの児童は、校門前の横断歩道を通して、帰宅する。この線が薄いことで、運転手から横断歩道の存在が見えづらくなる可能性がある。事故に繋がる危険性がある。	横断歩道の引き直し。（警察）	警察
6	六合東小学校	11	島田市東町1569-2 県道 島田大井川線（大和建材前の道路）	交通量の多い道路で現在も側溝工事を実施している。県道に出る道路の幅が広がり横断歩道の位置が西へ移動した。横断歩道が移動したため、県道を横断してくる児童の登校経路を変更しなければならなくなった。	県道に設置された歩道を通学経路として利用することを検討する。（小学校）	小学校
		12	島田市東町20-6 鈴春電器付近のT字路	見通しが悪く事故の危険性あり。 交通事故の事案あり。（飛び出し）	自転車の乗り方教室や交通安全教室を継続して行う。（警察） 交差点付近の外側線の引き直し。（すぐやる課）	島田市・警察
7	初倉小学校	13	島田市色尾東交差点より東方向延伸道路	横断歩道を渡る際、複数方向から車が走行してくる。特に、東方向から交差点へ向かう道は直角にカーブしており、直前まで目視することができない。横断歩道の前後は歩行帯があるが、近隣住宅の車が脇を通ることがあるため、歩行には注意が必要である。 色尾東交差点へ向かう道には歩道があるが、JA初倉支店や近隣住宅の駐車場へ出入りする車があるため、歩行する際は注意が必要である。	横断歩道付近にポストコーンを設置する。（すぐやる課）	島田市
8	金谷中央保育園	14	金谷南町JR金谷駅近くの大井川鉄道踏切	遮断機もなく警報機もないので危険。 何回か遮断機設置をお願いしているが改善は見られない。 大井川鐵道は警笛を鳴らすといつてくださったが鳴らない時もある。	大井川鐵道に汽笛を鳴らすようお願いする。併せて汽笛を鳴らす場所を確認する。（すぐやる課） 遠足に行く日のスケジュールを大井川鐵道に伝えて、その日に汽笛を鳴らすように依頼する。（保育園）	島田市・保育園
		15	金谷根岸町140-15付近の交差点	交差点内には横断歩道が1箇所だけで、その場所に行くまでに歩道幅も狭く危険である。	消えかけている横断歩道については、引き直しをする。（警察） 道路横断する際は、引率教員が安全確認を行う。（保育園）	警察・保育園
9	かなで保育園	16	東町2216地先（北島公園付近）	側溝に一部穴が空いており、園児の足がハマってしまう。	横断側溝の一部に隙間があるため、隙間を埋める。（すぐやる課）	島田市
10	島田中央幼稚園	17	消防署北側伊太谷川沿い	草竹が高く、乳児用のカートが通りにくかったり、子どもが歩きにくい。	草刈りを実施する。実施時期は6月頃を予定している。（すぐやる課）	島田市
		18	旗指ファミリーマート裏手の道	見通しが悪く、スピードを出してくる車があるため、大変危険である。	スピードを抑制させるために路面標示をする。（すぐやる課） 散歩の時、先生たちも継続して安全確認を行う。（保育園）	島田市・保育園
		19	旗指バイパス取付道路	街路樹で見通しが悪い。保護者の車の出入りの時危険。	交差点付近の街路樹（低木：つつじ）を低く剪定する。（すぐやる課）	島田市
11	大津保育園	20	落合64-1地先（大津保育園南側）	保育園南側のT字路を車が一旦停止せずに右折するなど、危険が見られる。	外側線の引き直し。（すぐやる課）	島田市
		21	落合160-1地先 （大津小正門から北へ向かうカーブ）	大津小学校正門前の道路の北へ向かうカーブが、横断歩道の歩行者、車道の車双方とも見渡しづらい為安全確認に苦慮している。	道路横断する際は、引率教員が安全確認を行う。（保育園）	保育園
		22	野田830-28地先	竹林が茂っていて水路が見えづらく柵も無い事から、落下の危険性があると感じる。	転落防止対応としてデリネータ・トラロープを設置する。（すぐやる課）	島田市
12	島田のんのん保育園	23	六合交番向い側付近（県道沿い）	コンクリートブロックが破断しており、人物などが当たった際に危険性を感じる。	現状では通行に支障がないため、付近を歩く際は注意する。（保育園）	保育園

※点検箇所は、小学校、保育所等から要望があった箇所です。