

平成27年度 島田市一般廃棄物最終処分場 施設点検表

施設概要	
所在地	島田市阪本4925番地の2
敷地面積	40,821㎡
埋立面積	30,491㎡
埋立容量	290,313㎡
残余容量	23,263㎡(平成27年3月末)

点検月	点検項目							
	遮水シート		擁壁等		調整池(沈砂池)		水処理施設	
4	点検日	30日	点検日	30日	点検日	30日	点検日	2,8,15,22,28日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
5	点検日	29日	点検日	29日	点検日	29日	点検日	7,13,20,27日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	清掃実施
6	点検日	30日	点検日	30日	点検日	30日	点検日	3,10,17,24日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
7	点検日	31日	点検日	31日	点検日	31日	点検日	1,8,15,22,29日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
8	点検日	31日	点検日	31日	点検日	31日	点検日	5,12,19,26日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施
9	点検日	30日	点検日	30日	点検日	30日	点検日	2,9,16,23,30日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
10	点検日	30日	点検日	30日	点検日	30日	点検日	7,14,21,28日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし
11	点検日	30日	点検日	30日	点検日	30日	点検日	4,11,18,25日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし
12	点検日	28日	点検日	28日	点検日	28日	点検日	2,9,16,23,30日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし
1	点検日	29日	点検日	29日	点検日	29日	点検日	6,13,20,27日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし
2	点検日	29日	点検日	29日	点検日	29日	点検日	3,10,17,24日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし
3	点検日	31日	点検日	31日	点検日	31日	点検日	2,9,16,23,30日
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	清掃実施	点検報告	異常なし