

平成30年度 島田市一般廃棄物最終処分場 施設点検表

施設概要	
所在地	島田市阪本4925番地の2
敷地面積	40,821㎡

※平成28年度末をもって受入業務を終了しておりますが、施設維持管理のため、継続して点検業務を行っております。

点検月	点検項目							
	遮水シート		擁壁等		調整池(沈砂池)		水処理施設	
4	点検日	27	点検日	27	点検日	27	点検日	4, 11, 18, 25
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
5	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	2, 9, 16, 23, 30
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
6	点検日	29	点検日	29	点検日	29	点検日	6,13,20,27
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
7	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	4, 11, 18, 25
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
8	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	1, 8, 15, 22, 29
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
9	点検日	27	点検日	27	点検日	27	点検日	5,12,19,26
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
10	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	3,10,17,24,31
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
11	点検日	30	点検日	30	点検日	30	点検日	7,14,21,28
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
12	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	5,12,19,26
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
1	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	2,9,16,23,30
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
2	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	6,13,20,27
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
3	点検日	29	点検日	29	点検日	29	点検日	6,13,20,27
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし