

平成29年度 島田市一般廃棄物最終処分場 施設点検表

施設概要	
所在地	島田市阪本4925番地の2
敷地面積	40,821㎡
埋立面積	30,491㎡
埋立容量	290,313㎡
残余容量	10,575㎡ (平成29年3月末)

点検月	点検項目							
	遮水シート		擁壁等		調整池(沈砂池)		水処理施設	
4	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	5, 12, 19, 26
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
5	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	3, 10, 17, 24, 31
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)
6	点検日	29	点検日	29	点検日	29	点検日	7, 14, 21, 28
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
7	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	5, 12, 19, 26
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)
8	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	2, 9, 15, 23, 30
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
9	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	6, 13, 20, 27
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
10	点検日	31	点検日	31	点検日	31	点検日	4, 11, 18, 25
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
11	点検日	30	点検日	30	点検日	30	点検日	1, 8, 15, 22, 29
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)
12	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	6, 13, 20, 27
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)
1	点検日	30	点検日	30	点検日	30	点検日	3, 10, 17, 24, 31
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし
2	点検日	28	点検日	28	点検日	28	点検日	7, 14, 21, 28
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)
3	点検日	29	点検日	29	点検日	29	点検日	7, 14, 21, 28
	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし	点検報告	異常なし (部品交換実施)