

台風15号被災箇所 災害査定状況一覧

No	区分	地区	路線名	備考
1	林道	川根町家山地内	林道 市井平線	橋梁崩落
2		川根町家山地内	林道 明ヶ島線	道路崩落
3		川根町抜里地内	林道 家山線	道路崩落
4		川根町笹間上地内	林道 日掛線	道路崩落
査定金額（合計）			194,821 千円	